


PLAN OCHRONY SKÓRY

Lokalne zadania



Przed pracą



Po pracy

ZAKRES ZASTOSOWANIA

OCHRONA SKÓRY

CZYSZCZENIE SKÓRY

PIELĘGNACJA SKÓRY



Praca na świeżym powietrzu - oraz mokre i wilgotne miejsca
np.. wilgotna gleba, woda itp..

pr 99

pr Clean plus
lub
pr Clean R



oleiste i tłuste miejsca
np. oleje, tłuszcze, grafit itp.

pr 88

pr Clean plus
lub
pr Clean R

pr 2000
Dla skóry normalnej o małym zapotrzebowaniu na tłuszcz



silnie przylegające zanieczyszczenia
np. farby lakiery, kleje(PU), pyły itp.

pr 88

pr Clean L

pr 99

Dla skóry suchej o dużym zapotrzebowaniu na tłuszcz



Rozmiękczenie skóry
przy noszeniu rękawic chronnych

pr Dry Hands

pr Clean plus



Promieniowanie (UV) ultravioletowe
np. prace spawalnicze i silne napromieniowanie słoneczne

pr UV

pr Clean plus
lub
pr Clean R

rath's

Ursula Rath GmbH
Messingweg 11 · D-48308 Senden
Tel. +49 25 97 / 96 24-0 · Faks +49 25 97 / 96 24-50
info@raths.pl · www.raths.pl